

Podpory blatów

Większość modeli z dwiema i więcej wkładkami posiadają tzw. wsporniki montowane do prowadnicy stołu. Zadaniem podpór jest stabilizowanie rozłożonego stołu i utrzymywanie blatu w poziomie. Zastosowanie wspornika gwarantuje odpowiednią pozycję stołu i nieodkształcanie się elementów konstrukcyjnych. Nie stosowanie podpory może spowodować trwałe uszkodzenia konstrukcji, których nie obejmuje gwarancja.



przykładowy stół z zamontowaną prawidłowo podporą


1. Belka prowadnicy do której należy zamontować wspornik.



2. Załóż wspornik w centralnej części belki wzmocniającej. Podporę należy ustawić w połowie szerokości belki.



3. Stopka podpory jest wykręcana. Reguluj jej wysokość w celu uzyskania prawidłowego podparcia dodatkowych blatów.



UWAGA! Nie ma potrzeby stosować podpory przy użytkowaniu jednej wkładki.



UWAGA! Centralne ustawienie podpory zapewni optymalną stabilizację.



UWAGA! Zbyt mocne wykręcenie spowoduje uniesienie się blatu a zbyt słabe, zapadanie się blatu przy obciążeniu.